INVENTAIRE N°1909 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**206**	**166211**	**29/09/2005**

Commentaires globaux

ESSIEU ARRIERE HS
BEAUCOUP DE
CARROSSERIE LEGERE
VARIATION DU REGIME
DE RALENTI






Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/05c3070c-91c2-4fb5-b55c-67d72b9ed9ed

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp
Identification vendeur	Ec200

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	206
Date de mise en circulation ou année	29/09/2005
Numéro de série	VF32AKFWF44832418
Numéro d'immatriculation	7631xe22
Energie	Es
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 5 vitesses
Etat trains roulants	Essieu ar hs
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Votre elec centrelisation et radio cd
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Essieu + bcp de carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65r1482T
Etat des pneus	50% usee avant 30% arriere
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D usage correct
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	166211

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7




Photo dégât 8




Photo dégât 9







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Essieu arriere hs beaucoup de carrosserie legere variation du regime de ralenti