PEUGEOT 208 170391 2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**208**	**170391**	**2015**

Commentaires globaux

VÉHICULE EN COHÉRENCE AVEC SON KM QUELQUES ACCROS CARROSSERIE MOTEUR BON DÉMARRAGE INTERIEUR CORRECT PNEUS BON ÉTAT



Le

28/04/2026

À

LE PALAIS SUR VIENNE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/35ed6753-c3f6-4e0a-b5ae-80fe0ed2eac4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VI
Identification vendeur	Transports Gardon 208 2015 170391 km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	208
Date de mise en circulation ou année	2015
Numéro de série	VF3CCBHY6T221677
Numéro d'immatriculation	DX455FM
Energie	Gasole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Ok
Etat trains roulants	Ok
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vidange entretien
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vl société
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	185 65 r15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	170391

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en cohérence avec son km Quelques accros carrosserie Moteur bon démarrage Interieur correct Pneus bon état

Photos annexes

