PEUGEOT 308 184460 17/04/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**308**	**184460**	**17/04/2015**

Commentaires globaux

VÉHICULE À SES PROPRES , APRÈS ENLÈVEMENT DES DÉCALCOMANIES , MALGRÉ UN BAS DE CAISSE CÔTÉ DROIT ENFONCÉ






Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/333da330-4985-4cda-8780-9b2c358052eb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	17/04/2015
Numéro de série	VF3LB9HPAF5099922
Numéro d'immatriculation	DQ921VG
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Pas d'option
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Décalcomanie sur le contour du véhicule à décoller , bas de caisse côté droit légèrement enfoncé !
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	De quelques magnifiques sur le contour du véhicule , de légère rayures , véhicule à nettoyer
Etat soubassements	Bas de caisse côté droit légèrement enfoncé
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X 5

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	184460

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3









CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule à ses propres , après enlèvement des décalcomanies , malgré un bas de caisse côté droit enfoncé

Photos annexes

