PEUGEOT EXPERT 209713 15/03/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**EXPERT**	**209713**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
15/03/2018	**ENJOLIVEUR CENTRAL ARRIÈRE DROIT MANQUANT, DÉFLOCAGE A PRÉVOIR**







Le

04/09/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4cac3dfb-801f-4d90-bb6a-9fd9f61c0ab6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	15/03/2018
Numéro de série	VF3VFAHKHJZ027314
Numéro d'immatriculation (A)	EV-042-SZ
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle, régulateur de vitesse, radar de recul, vitre électrique
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Défauts moteur faite réparer le véhicule,Carrosserie et peinture, feux arrière droit, pare brise
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/65 R16 C
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Enfoncement panneau coulissant et aile arrière, soubassement droit,porte arrière, panneau latérale gauche
Etat soubassements	Enfoncement côté droit
État de l'intérieur	Tache sur siège et accro sur siège conducteur
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	209713

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre








Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2










trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 3










Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7







Photo dégât 8









trustoo
trustoo

Photo dégât 9










trustoo
trustoo

Photo dégât 10








trustoo


trustoo


trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Enjoliveur central arrière droit manquant, Déflocage a prévoir

Photos annexes

