N° S 403808943

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE	09/02/2018	18 010 576

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S051S008

RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE CHAMPENOIS**

Tel. : 03.26.72.07.17 Fax : 03.26.73.86.22

ADRESSE :

6 AVENUE MOLL

51300 VITRY LE FRANCOIS

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BERTRAND REMY

N° D'AGRÉMENT : 051S0235

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

XXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EA-933-HN (F)	10/03/2016	24/05/1985

Genre	Marque	Type
CTTE	PEUGEOT	280A11

N° dans la série du type	Énergie
VF3280A1100229218	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
058542	J51100

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

CTE COMMUNES COTE DE CHAMPAGNE ET SAULX

ADRESSE :

8 PLACE MATRAS

51340 VANAULT LES DAMES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 09/02/2020
- VISITE COMPLEMENTAIRE LE 09/02/2019

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S09.02

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

4.3.2.1.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) : Détérioration mineure, AVD.

6.1.3.3.1. PLANCHER : Contrôle impossible, ARD, ARG.

6.1.5.1.1. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. : Corrosion, ARD, ARG.

8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité.

MESURES

**** FREINAGE ****

Essieu par essieu et Roue par roue

AV : 344daN/327daN 344daN/327daN

AR : 194daN/202daN 194daN/202daN

Déséquilibre AV : 5% AR : 4%

Efficac. tot. : 62% Stationn. : 20%

**** ECLAIRAGE ****

Feux de croisement

Hauteur : h < 0.8m

AVG : -0.7% AVD : -0.6%

**** FORCES VERTICALES ****

Essieu AV : 1017daN AR : 689daN

**** DIRECTION ****

Ripage essieu AV : -0.3m/km

**** POLLUTION ****

CO corrigé : 0.77%

**** SUSPENSION ****

Dissymétrie AV : 3% AR : 28%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO