RENAULT KANGOO 4X4 90000 26/04/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO 4X4**	**90000**	**26/04/2007**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT,
MAIS CONTRÔLE
MOTEUR IMPOSSIBLE
BATTERIE HS



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b0db3dd1-e229-4e6f-965f-6c903d04cedf

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo 4x4
Date de mise en circulation ou année	26/04/2007
Numéro de série	VF1KCASA837784790
Numéro d'immatriculation	8754 ZE 68
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État carrosserie bon, intérieur propre, contrôle impossible batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



République Française
Certificat d'immatriculation
PREFECTURE DU HAUT RHIN
68/001/TERM32/OPLR/
(A) 8754 ZE 68 (I) 26/04/2007 (B) 26/04/2007
(C.1) SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE SECOURS
(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1
7 AVENUE JOSEPH REY
066 68000 COLMAR
(D.1) RENAULT (D.2.1) MRE2212KN692
(D.2) KCASA8
(D.3) KANGOO (E) VF1KCASA837784790
(F.1) 1850 (F.2) 1850 (F.3) 2690
(G) 1375 (G.1) 1300
(J) M1 (J.1) VP (J.2) AF (J.3) CI
(P.1) 1598 (P.2) 70 (P.3) ES (P.6) 7
(S.1) 5 (S.2) (U.1) 83
(V.7) 205 (V.9)
(Y.1) 226,00 (Y.2) (Y.3) 236,00
(A.1) NEUF
(Y.1) VISITE AVANT LE 26/04/2011
(SAUF REGT. SPEC.)
(P.1) MONTANT TAXE CO2 : 10,00

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	90000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct, mais contrôle moteur impossible batterie hs