RENAULT MASTER 176867 20/02/2014


Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**176867**	**20/02/2014**

Commentaires globaux

VOLANT USÉ, PLUSIEURS DÉGÂTS CAROSSERIE, PNEUS TRÈS BON ÉTAT (MESURE IMPOSSIBLE, JAUGE HS)









Le

23/03/2026

À

LE PALAIS SUR VIENNE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8989b7f4-61cc-4fc9-8176-e4231c647d27

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaires
Identification vendeur	DD-261-FT Renault Master 2014 176867km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	20/02/2014
Numéro de série	VF1MAFESC50468255
Numéro d'immatriculation	DD-261-FT
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Av
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Odeur échappement,demarage difficile,
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaires
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65/16 112/110 R
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Endommagé
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Moyen

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles











PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	176867

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Volant usé, plusieurs dégâts carosserie, pneus très bon état (mesure impossible, jauge HS)