

INVENTAIRE N°436 2025

Marque	Modèle	Kilométrage
RENAULT	**220 DXI MIDLUM**	**195644**







Le

16/04/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://trustoo-inspection-report.web.app/28e1abdc-4968-4860-9b3f-5acb0d30a9b6

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Euro metropole de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	220 dxi midlum
Numéro de série	Vf644age000012313
Numéro d'immatriculation	Cx-817-ce
Energie	Gazol
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Auto
Etat trains roulants	Moyen
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	BOM camion poubelle
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie / révision
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	POIDS LOURD BOM
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Auto

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG





Photo des hydrauliques (quand présent)




Autre photo extérieur










PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	195644

Photo tableau de bord




Photo console centrale



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

