INVENTAIRE N°1914 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**257907**	**16/06/2004**

Commentaires globaux

LEGER BRUIT AU RALENTI (PROBABLEMENT VOLANT MOTEUR)



Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ddd3236c-36cb-4356-a839-9a468bbb598e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Minibus
Identification vendeur	FC043

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	16/06/2004
Numéro de série	VF1JLBDB64Y053630
Numéro d'immatriculation	1707XB22
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim autoradio cd vitres elec centrealisation pas de regulayeur
Nombre de places (car & bus)	9
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Etat carrosserir moyen interieur correct. Demarrage ok bruit moteur ras. Test embrayage et passage de vitesses a l arret ras
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Minibus
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/65r16 c
Etat des pneus	Craquele a l arriere
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Ras a par traces de crique (feuillure de bas de caisse)
Etat intérieur	Correct
Transmission	Ras
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur






Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	257907

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière







Photo du coffre



Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Leger bruit au ralenti (probablement volant moteur)