EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K009751043

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/09/2026 | 26034533 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/09/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S049K118

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 27 Boulevard du Cormier

49300 CHOLET

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 049K7021

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CA-597-RH (F) | 05/07/2024 | 24/07/2008 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | CAM | PTE VOIT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VF644AGE000004761 | N2 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 44age4mod | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

398439

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Droite Gauche)

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Milieu Latéral Gauche)

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré (Essieu 2 Droite)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Avant Arrière Droite Gauche)

7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Arrière Latéral Gauche)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤0.65 m⁻ ¹) :**
C2: <0.10 m⁻ ¹ C3: <0.10 m⁻ ¹ C4: <0.10 m⁻ ¹ Moyenne: <0.10 m⁻ ¹

**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 64%
Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 58%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 6% E2: 19%

**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 28%

**Frein de secours :**
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.1% D: -1.2% h: < 0,8 m

**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -3.4% D: -3.4%

