MAN 19-293 268146 23/09/1997

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MAN	**19-293**	**268146**	

Date de mise en circulation ou année

23/09/1997

Commentaires généraux

CHÂSSIS FORTEMENT ROUILLÉ. BON DÉMARRAGE DU MOTEUR. EMBRAYAGE DUR, PASSAGE DE VITESSE, IMPOSSIBLE.



Le

01/09/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e55dda03-9241-4893-971d-866abc5aa143

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Transport de FLUIDE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN
Modèle	19-293
Date de mise en circulation ou année	23/09/1997
Numéro de série	WMAT010559M230572
Numéro d'immatriculation (A)	9550 RT 62
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	NC
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Embraye dur - les vitesses ne passent pas
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	T01P5BN
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	MÉDIOCRE - rouille
Etat soubassements	Rouille
État de l'intérieur	MÉDIOCRE
Transmission	MANUELLE
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation






Photo du contrôle technique




Attestation limiteur





Attestation Tachy


PV des mines

Barré rouge









Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras




Photo des hydrauliques (quand présent)









Photos pneus ou chenilles














MAN



Autre photo extérieur








MAN


PV 12.660
PTAC 19.000
PTRA 40.000
L.L 2.50 8.45
S 21.125





GO


J. HUWE









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	268146
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière


Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)









DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1













Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Châssis fortement rouillé. Bon démarrage du moteur. Embrayage dur, passage de vitesse, impossible.

Photos annexes

