VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR 142723 16/08/2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
VOLKSWAGEN	**TRANSPORTEUR**	**142723**	**16/08/2019**

Commentaires globaux

VÉHICULE PROPRE DE L'EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR , BON ÉTAT



Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/452fbbd9-543f-4ed2-9abc-299ccfb831c1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Volkswagen
Modèle	Transporteur
Date de mise en circulation ou année	16/08/2019
Numéro de série	WV1ZZZ7HZKH142661
Numéro d'immatriculation	FJ 018 MV
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4 motion , 4 roues motrices
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Placard arrière, tiroir de rangement, étau, prise auxiliaire transmetteur , 2 gyrophare
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6


DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	142723

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule propre de l'extérieur et intérieur , bon état

Photos annexes

