RENAULT PREMIUM 380 566765 20788 20/12/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 380**	**566765**	**20788**

Date de mise en circulation ou année

20/12/2010



Le

12/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/44565c67-460f-4a3f-84cd-3e7a39d1e089

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd ampirol
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 380
Date de mise en circulation ou année	20/12/2010
Numéro de série	VF624CPD000002977
Numéro d'immatriculation	BD-653-LR
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Coussin ARD HS,Crochet de charge détérioré, resserrer vis de fixation de la grue, corrosion sur chassis, Carrosserie cabine correct
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ampirol
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/R22,5
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, siège conducteur déchiré, intérieur sale
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR


Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	566765

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 20788

Photo tableau de bord



Photo console centrale






Photo kilométrage tachy





Photo poste de conduite



Photo sièges avant








Autre photo intérieur








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4

