EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP21711887

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/02/2024	24000219

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S053Z078

(9) RAISON SOCIALE : C.M.P.L. MAYENNE

(3) COORDONNÉES : ZA de Poirsac
70 CHEMIN DU RANDONNEUR
53100 MAYENNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 053Z7011
NOM ET PRÉNOM : FARDEAU DENIS
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FT-919-XC (F)	02/11/2020	08/11/2006

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
XLRAE75PC0E734426	N3

Type/CNIT	Énergie
AE76NCN340	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

284708

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Inférieur, Gauche Latéral Inférieur)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Arrière Gauche Essieu 2)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Droite)
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)

COMMENTAIRES

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 3.00 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 55%
Efficacité par essieu : E1 : 59% E2 : 53%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%

Frein de secours : Indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : C : -0.0% D : -0.7% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -4.0% D : -2.7%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménagères