
# IVECO 190E27 100846 13/05/1996

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **IVECO** | **190E27** | **100846** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **13/05/1996** | **ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT, TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ** |






Le

**28/10/2026**

À

**7 AVENUE JOSEPH REY COLMAR - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/ac987ee1-6f8e-44cc-b6b8-4e4e5e14b7ae

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Ampirol |
| Identification vendeur | SDIS 68 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Iveco |
| Modèle | 190E27 |
| Date de mise en circulation ou année | 13/05/1996 |
| Numéro de série | ZCFA1VLK004177347 |
| Numéro d'immatriculation (A) | 7729 WC 68 |
| Puissance | 270CV |
| Type d'énergie (P.3) | GO |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Propulsion |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Témoin moteur allumé |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE NON REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Rouge |
| Type de véhicule | Poids lourds |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 315/80/R22. 5 |
| Etat des pneus | Usure extérieure à l'avant bon à l'arrière |

Photos pneus ou chenilles










| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Corrosion superficielle |
| État de l'intérieur | Sale |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 8 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation




| | |
|---|---|
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras




Photo des hydrauliques (quand présent)




Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 100846 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | État général correct, Témoin moteur allumé |
| Photos annexes | |