EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA14346901

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/08/2026	26004597

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/08/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 05/08/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S034Z247

(9) RAISON SOCIALE : MHCT-VOITURES ET VEHICULES LEGERS

(3) COORDONNÉES : MONTPELLIER HERAULT CONTROLE TECHNIQUE
394 RUE GUSTAVE COURBET - ZAE CHARLES MARTEL-LARZAT
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034Z1440

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-771-XL (F)	26/10/2011	26/10/2011

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	CABSTAR 35HD.13/1 CHANTIER OP

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VWASHTF24B2119987	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
SHTF24-35-25	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

246085

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.6.b.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVD)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARD)
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
24/04/2019 : 157410km / 05/05/2020 : 179846km / 05/05/2021 : 192727km / 30/08/2022 : 212370km / 04/07/2023 : 218160km / 28/08/2024 : 227869km / 29/10/2025 : 239472km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	9%		13%	
Forces verticales	1315daN		1489daN	
Frein de service				
Force de freinage:	479daN	461daN	461daN	455daN
Déséquilibre (<20%):	4%		2%	
Force de freinage (efficacité):	479daN	461daN	461daN	455daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	66%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 20%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m-1) C4: <0.10 - C5: <0.10 - C6: <0.10 - Moyenne: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-1.8%		