MERCEDES TRAVEGO RHD ? 20012015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES	**TRAVEGO RHD**	**?**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
20012015	**UNE OPÉRATION DE MAINTENANCE EST EN COURS AU NIVEAU DE LA BOÎTE DE VITESSE : LE CONTACT NE PEUT PAS ÊTRE MIS LE RELEVÉ KILOMÉTRIQUE EST DONC IMPOSSIBLE**





Le

07/10/2026

À

BONDY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c8a73db8-1422-4f54-bd29-f5b07c435f38

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autobus
Identification vendeur	VIC Transport

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	TRAVEGO RHD
Date de mise en circulation ou année	20012015
Numéro de série	WEB63240013268545
Numéro d'immatriculation (A)	DN619JT
Puissance	315KW
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Auto
Etat trains roulants	RAS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noie
Type de véhicule	Autobus
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	49
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	50% usure

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie	Joint de porte avant déchiré/porte avant rayé/joint de porte arrière déchiré/5 panneaux au niveau du latéral droit rayés peinture / Feu de gabarit arrière droit HS/ Pare-chocs arrière gauche cassé / Feu arrière gauche cassé / Feu de gabarit arrière gauche cassé/ cache axe essuie glace manquant / coque retroviseur droit cassé / pc AVD cassé
Etat soubassements	

État de l'intérieur	Volant usé / ead plomb manquant
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	

PV des mines



Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage ?

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7





Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Une opération de maintenance est en cours au niveau de la boîte de vitesse : le contact ne peut pas être mis le relevé kilométrique est donc impossible
Photos annexes	