SERRA S517HD 614876 2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
SERRA	**S517HD**	**614876**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2014	**LES PLAQUETTES ARRIÈRES VIENNENT D'ÊTRE REMPLACÉES**






Le

07/10/2026

À

BLANC MESNIL - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/58992f38-4a51-4032-ba39-0cdf74f0cd05

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autocar
Identification vendeur	VIC

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	SERRA
Modèle	S517HD
Date de mise en circulation ou année	2014
Numéro de série	WKK41025013116272
Numéro d'immatriculation (A)	FG037KB
Puissance	315KW
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Auto
Etat trains roulants	RAS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Chargeur USB / prise 220v /
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noir
Type de véhicule	Autocar
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	63
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295/80R22,5
Etat des pneus	30% usure
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	24 Caches poignée manquants / Siege assise trouée/2 baguettes cassées/ volant usé

Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	16/06/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	614876
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12



Photo dégât 13



Photo dégât 14



Photo dégât 15







CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Les plaquettes arrières viennent d'être remplacées
Photos annexes	