CITROËN BERLINGO 195033 03/05/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	BERLINGO	195033	03/05/2016

Commentaires globaux

NOMBREUSES TÂCHES DE MASTIC À L'INTÉRIEUR ET SUR LA CARROSSERIE. PAS DE DÉGÂTS IMPORTANTS SUR CARROSSERIE AUTRES QUE QUELQUES GRIFFES.









Le

21/05/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/db4df8f5-56aa-4566-9010-22f0b31c06f2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	CTTE
Identification vendeur	ETANDEX

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	03/05/2016
Numéro de série	VF77FBHY6GJ644029
Numéro d'immatriculation	EB-752-YD
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VU
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	AV usure 50% AR usure 30%
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Panneaux intérieurs, sièges et tableau de bord sales et tachés
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	195033

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2










Photo dégât 3






Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8






Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Nombreuses tâches de mastic à l'intérieur et sur la carrosserie. Pas de dégâts importants sur carrosserie autres que quelques griffes.