CITROËN C3 179883

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**179883**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

BOITE A GANT NON OUVRABLE CAR SYSTÈME OUVERTURE MANQUANT, TAPIS DE SOL USÉ, BOITIER GESTION DE FLOTTE QUI BIPE









Le

21/07/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b21efdef-496d-4a2e-bd02-063ca9a46368

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF7SWYHYPKT523910
Numéro d'immatriculation (A)	FE-911-VJ
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio climatisation manuelle régulateur vitesse
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Retouche peinture plus Lustrage
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65 R15 95V
Etat des pneus	Tres bien
Etat carrosserie	Lustrage et retouche peinture éclats sur capot et pare choc avant
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Nettoyage a prévoir, tapis sol avant conducteur usure
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	179883
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








0 1 2 3 4 5 6 7 8
trustoo

Photo dégât 2








trustoo
trustoo


FE-911-VJ


trustoo


trustoo



trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 3






Photo dégât 4








FE-911-V
CITROËN - NANTES REZE - 02 40 84 70 00


trustoo
F


FE-911-VJ
trustoo



Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9







Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Boite a gant non ouvrable car système ouverture manquant, tapis de sol usé, boitier gestion de flotte qui bipe

Photos annexes

