CITROEN JUMPER 178835

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
CITROEN	**JUMPER**	**178835**	**CARROSSERIE AVEC NOMBREUX ENFONCEMENTS ET DÉFAUTS. INTÉRIEUR TRÈS TACHÉ. VÉHICULE NON ROULANT.**









Le

05/06/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a10ba8e3-7bf6-4c97-b22a-b8b9b1725121

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VU
Identification vendeur	ETANDEX

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	Jumper
Numéro de série	VF7YCDMFC12B72960
Numéro d'immatriculation	ED-021-TT
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Non roulant. Carrosserie état très moyen. Intérieur taché de traces de peinture
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	216/70/15
Etat des pneus	Usure 70%AV et 30% AR
Etat carrosserie	Plusieurs enfoncements importants
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Sièges très tachés
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur







Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	178835

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3



Photo dégât 4







Photo dégât 5







Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie avec nombreux enfoncements et défauts. Intérieur très taché. Véhicule non roulant.