CITROËN JUMPER 161250 20/05/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPER**	**161250**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
20/05/2020	**BOITIER FLOTTE EN PLACE QUI BIPE**









Le

30/07/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1d65d674-a559-457b-bcf4-4463fd7e9be1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	20/05/2020
Numéro de série	VF7YBANFB12N70641
Numéro d'immatriculation (A)	FP-968-YA
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de recul, climatisation, radio
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Attention liquide refroidissement trop bas avec message sur tableau de bord faite contrôler le moteur, Pare brise fissuré, lustrage carrosserie, nettoyage intégral intérieur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/70 R15C 109 S
Etat des pneus	Bien
Etat carrosserie	Lustrage a prévoir et déflocage
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Nettoyage intégral a prévoir
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles








MICHELIN









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	161250
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4








Photo dégât 5







Photo dégât 6





Photo dégât 7










Photo dégât 8








Photo dégât 9









trustoo


trustoo


trustoo


trustoo




trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 10







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Boitier flotte en place qui bipe

Photos annexes

