CITROËN JUMPY 174264 01/02/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPY**	**174264**	

Date de mise en circulation ou année

01/02/2017

Commentaires généraux

PRÉVOIR RETOUCHE PEINTURE ET DEBOSSELAGE ET STICKERS A RETIRER, SIÈGE AVANT CONDUCTEUR A RÉNOVER, ANTENNE TOIT MANQUANTE,LUSTRAGE PEINTURE





Le

21/07/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/82fe09cd-26b9-4c35-b32d-61aa272fa445

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumpy
Date de mise en circulation ou année	01/02/2017
Numéro de série	VF7VFAHKHHZ007112
Numéro d'immatriculation (A)	EJ-161-TK
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio climatisation manuelle, radar recul
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie, phare a rénover, retouche peinture, nettoyage intérieur car odeur nauséabonde.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE


DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/65 r16 c
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Prévoir retouche peinture et debosselage
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Odeur nauséabonde a neutraliser
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	174264
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2








trustoo

Photo dégât 3









Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7








trustoo


énie climatique
nie électrique
igération
ité incendie
lécommunicatio
trustoo


ue
e
trustoo


trustoo
Génie climatique
Génie électrique


trustoo
trustoo

Photo dégât 8










Photo dégât 9





Photo dégât 10








trustoo


trustoo


trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Prévoir retouche peinture et debosselage et stickers a retirer, siège avant conducteur a rénover, antenne toit manquante,lustrage peinture
Photos annexes	