AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F071655031

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26354106

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 11/11/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S094F002**

(9) RAISON SOCIALE :
GORKI AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :
10 BLD MAXIME GORKI

94800 VILLEJUIF
01.46.78.21.18

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 094F1335

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AA-865-MT (F)	11-05-2009	11-05-2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	NEMO FG N1 14I

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7AAKFVC94862435	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
AAKFVC	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

71314

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.4.2.a.1. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,ARG,AR,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
6.2.10.c.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Non-conforme aux exigences (AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD)
7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/05/2019:77563 Kms / 05/06/2019:78087 Kms / 11/06/2019:78175 Kms / 20/05/2021:86324 Kms / 31/05/2021:37980 Kms / 17/06/2022:63679 Kms / 22/05/2023:65272 Kms / 12/06/2024:66787 Kms / 20/05/2025:68910 Kms / 12/11/2026:71313 Kms /

Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018,

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.4m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	1%			7%		
Forces verticales	711daN			462daN		
Frein de service						
Forces de freinage	268daN		257daN	167daN		162daN
Déséquilibre (<20%)	5%			3%		
Force de freinage (efficacité)	268daN		257daN	167daN		162daN
Taux d'efficacité (=>50%)	72%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	24%					

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.08% Lambda(0.97 à 1.03) 1.026

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.4% D:-2.5%