INVENTAIRE N°744 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TEMIS 610X**	**6543**	**23/02/2004**







Le

12/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/29d5ea50-8692-41e9-a5c9-b1c4f74e75a2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tracteur debrousailleuse et chargeur
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	TEMIS 610X
Date de mise en circulation ou année	23/02/2004
Numéro de série	H3922EA3921365
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Embrayage prise force HS État général correct
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tracteur debrousailleuse et chargeur
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	AV 400/80R28 AR480/80R38
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photo flèche ou bras







Photo des hydrauliques (quand présent)









Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	6543

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4

