DACIA LOGAN 180000 17/11/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DACIA	**LOGAN**	**180000**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
17/11/2011	**PLAQUE CONSTRUCTEUR NON VÉRIFIABLE PORTE AVANT CONDAMNÉE, VÉHICULE VENDU EN L'ÉTAT VISIONNAGE DES PHOTOS, VÉHICULE POUR PIÈCES**









Le

18/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e8b5fb05-8686-4410-b07f-da8d1a58fcd6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Dacia
Modèle	Logan
Date de mise en circulation ou année	17/11/2011
Numéro de série	UU1KSDBL546301603
Numéro d'immatriculation (A)	BX-227-VN
Puissance	5
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Non vérifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle, vitres électriques, auto radio
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vendue en l'état
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/65 R15
Etat des pneus	Correct sauf avant droit absent et jante HS

Photos pneus ou chenilles







Etat carrosserie	Voir photos vendue en l'état
Etat soubassements	Voir photos vendue en l'état
État de l'intérieur	Voir photos vendue en l'état


Transmission	Non vérifiable
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 20/01/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR


Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite





Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche







Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur




PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	180000
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9



Photo dégât 10





Photo dégât 11









Photo dégât 12






Photo dégât 13







Photo dégât 14





Photo dégât 15








trustoo


trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Plaque constructeur non vérifiable porte avant condamnée, véhicule vendu en l'état visionnage des photos, véhicule pour pièces
Photos annexes	