OMG 712BMK 2000

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
OMG	**712BMK**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2000	**SYSTÈME DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ HORS SERVICE. VENDU AVEC CHARGEUR**



Le

28/10/2026

À

7 AVENUE JOSEPH REY COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d241c2cb-510b-4150-9628-ab9bf4fdde3e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	OBJET
Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Chariot élévateur électrique
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	OMG
Modèle	712BMK
Date de mise en circulation ou année	2000
Numéro de série	12576
Numéro d'immatriculation (A)	
Puissance	
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	
Type de véhicule	
Nombre de portes	
Nombre de places (car & bus)	
Type de suspension	
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche

Vue de 3/4 avant droite

Vue de 3/4 arrière droite

Vue de 3/4 arrière gauche

Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord

Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant

Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1
Photo dégât 2
Photo dégât 3
Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10
Photo dégât 11
Photo dégât 12
Photo dégât 13
Photo dégât 14
Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Système de protection et de sécurité hors service. Vendu avec chargeur
Photos annexes	