FIAT DOBLO 42266 20/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DOBLO**	**42266**	**20/10/2016**

Commentaires globaux

INTÉRIEUR, PROPRE, VÉHICULE GRAVEMENT ACCIDENTÉ



Le

28/05/2026

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b113838c-a50f-46f9-915d-6d14baf9a943

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Rhodis autos

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Date de mise en circulation ou année	20/10/2016
Numéro de série	ZFA26300006D55212
Numéro d'immatriculation	EG-742-DQ
Energie	EN
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitre électrique avant et arrière. Rétroviseur extérieur électrique, climatisation, manuelle, régulateur de vitesse, fermeture centralisée à distance, autoradio USB.
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie, HS, gros choc arrière et pavillon arrière. Le véhicule a dû se retourner phare opaque sur le capot moteur.
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/69 R16c
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Gros choc sur l'arrière du pavillon et l'arrière du véhicule
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG





Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	42266

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière







Photo du coffre









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2











Photo dégât 3








AMD



AMD

Photo dégât 4










FIAT
EG-742-DQ
38


natural power



Photo dégât 5









Photo dégât 6












Photo dégât 7







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Intérieur, propre, Véhicule gravement accidenté