EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 117431468

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 27/04/2023 | 23070171 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

26/04/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 26/04/2024

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S003D043

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN TECHNIC

(3) COORDONNÉES : 77-79, Avenue de Vichy

03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Tél : 04.70.32.69.30 Fax : 04.70.98.03.19

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : FERRAND DAVID

N° D'AGRÉMENT : 003D1120

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| 4929 VF 03(F) | 14/03/07 | 14/03/07 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | TRANSIT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0XXXTTFX6G51743 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| FAF6QVFAEA | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

101121

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule (Numéro de plaque : NMOFXXTTFF6G47413 )

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD, AVG

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, D, G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15.02.2023:100 784 km / 24.06.2021:99 113 km / 12.05.2021:98 542 km / 07.07.2020:95 847 km / 12.07.2019:91 843 km / 31.05.2019:91 090 km / 24.05.2018:83 542 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 2 % | |
| **Forces verticales :** | 1176 daN | | 791 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 422 daN | 448 daN | 301 daN | 302 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 6 % | | 1 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 422 daN | 448 daN | 301 daN | 302 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 74 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (3.00m⁻¹) : | C1: 1.49 | C2: 1.09 | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%) : | -2.1 % | -1.7 % | | |