INVENTAIRE N°2288 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FORD	**TRANSIT**	**6739**	**04/06/1999**

Commentaires globaux

TRÈS PEU DE KILOMÈTRES NOP DE RÉPARATIONS A RÉALISER



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/49e89c0e-1fb0-4676-8640-0dfbcb8d5f9e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ford transit
Identification vendeur	Vpi

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Transit
Date de mise en circulation ou année	04/06/1999
Numéro de série	Wf0cxxgbvcwm56410
Numéro d'immatriculation	810wf56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne démarre pas corrosion perforante pompe à injection hs, batterie hs.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	185r15c 103/102 q8pr
Etat des pneus	20% d usure avant 10% d usure arrière
Etat carrosserie	Globalement correct, trace de corrosion, teinture défraîchiques.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D'usage avec trace de montage d'accessoire.
Transmission	ManManuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	6739

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare





Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très peu de kilomètres nop de réparations a réaliser