FORD TRANSIT 4 272172 03/09/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FORD	**TRANSIT 4**	**272172**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/09/2013	**MOTEUR FONCTIONNEL VÉHICULE QUI DÉMARRE**






Le

05/11/2026

À

21190 - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8868f6a7-4a1e-4b1c-aa11-f502176e2ac7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Benne
Identification vendeur	Rougeot TP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Transit 4
Date de mise en circulation ou année	03/09/2013
Numéro de série	WF0NXXTTFNDR79664
Numéro d'immatriculation (A)	CY189GE
Puissance	125
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Benne
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	6
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	18575r16
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	POC capot marques avec rouille
Etat soubassements	
État de l'intérieur	Siège conducteur abîmé
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	09/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	272172

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Moteur fonctionnel véhicule qui démarre
Photos annexes	