FORD TRANSIT 276504 09/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FORD	**TRANSIT**	**276504**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
09/2013	**DE NOMBREUX DÉFAUTS DE CARROSSERIE MOTEUR DÉMARRE VÉHICULE ROULANT**



Le

05/11/2026

À

CNE ETABLISSEMENT HRM CHAMP LAIN-RD 23 21190 TAILLY FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6eb07302-e694-4b46-bfea-3a722baa655a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Benne
Identification vendeur	Rougeot TP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Transit
Date de mise en circulation ou année	09/2013
Numéro de série	WF0NXXTTFNDR79673
Numéro d'immatriculation (A)	CY891GD
Puissance	125ch
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Prévoir frais carrosserie
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Benne
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	6
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	18575r16
Etat des pneus	10%usure avant et arrière craquelés

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Présence de rouille
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Très sale et siège abîmé
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	10/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	276504

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11





Photo dégât 12




Photo dégât 13




Photo dégât 14



Photo dégât 15





CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	De nombreux défauts de carrosserie Moteur démarre véhicule roulant
Photos annexes	