INVENTAIRE N°1672 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FORD	**TRANSIT LS**	**76734**	**22/01/2008**

Commentaires globaux

CARROSSERIE À PRÉVOIR SUR PORTE LATERALE ET FLANC ARD. INTÉRIEUR USÉ



Le

04/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/18f8c8f7-f09d-44cb-9fc9-9cce25e1b057

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Transit LS
Date de mise en circulation ou année	22/01/2008
Numéro de série	WF0XXXTTFX7J54531
Numéro d'immatriculation	929 AZP 67
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Prévoir destickage
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/75/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	En état mais trace d'autocollant
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	76734

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie à prévoir sur porte laterale et flanc ARD. Intérieur usé