IRISBUS RECREO 551856 19/10/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO**	**551856**	

Date de mise en circulation ou année

19/10/2011

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a72b733c-0111-41fe-86f4-5a401605b608

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	1219

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	RECREO
Date de mise en circulation ou année	19/10/2011
Numéro de série	VNESFR1500M012818
Numéro d'immatriculation (A)	BW-471- PV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	64
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Arrière bon état / Avant usés
Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Photo du contrôle technique



Attestation limiteur


ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE
D'UN VÉHICULE

610781

Suivant l'arrêté du 23 décembre 2002 annexe 8

Échéance de validité de la présente attestation : 14 - 12 - 2016

Je soussigné : ROGEON PNEUS

Station agréée chronotachygraphe :

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 480 000€
490, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 35 35 (3 lignes regroupées)
Télécopie 05 45 91 85 76
SIRET 319 619 995 00040 - FR 59 319 619 995

Vérificateur : FLEUTEAUT-M

atteste que le système de limitation ou le limitateur de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limitateur : 100 km/h

Véhicule : CAR

Marque : IRISBUS

Type : RECREO

N° de série : VNESFR1500M012818

N° d'immatriculation : BW-471-PV

Client : TRANSDEV

Appartenant à : TRANSDEV

Fait le : 15/12/2015

Lieu : ANGOULEME


Signature

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement




Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles











Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	551856
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1










IVECO



Photo dégât 2



Photo dégât 3








trustoo

Photo dégât 4









trustoo
GLO PROCHE DE VOU


trustoo


trustoo






trustoo


trustoo

Photo dégât 5








trustoo




trustoo

Photo dégât 6












trustoo


trustoo


TUBELESS


trustoo





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes