INVENTAIRE N°1856 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**35 C13**	**275975**	**18 07 2013**

Commentaires globaux

**VÉHICULES DÉMARRE
ROULE ÉTAT CORRECT LA
BENNE FONCTIONNE**







Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f3c76e39-fc34-48fe-82bf-a9dc764d900a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire benne
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	35 c13
Date de mise en circulation ou année	18 07 2013
Numéro d'immatriculation	CX-315-AK
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne
Nombre de places (car & bus)	7
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/75r16
Etat des pneus	Neuf
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Correct
Transmission	Propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	275975

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicules démarre roule état correct la benne fonctionne