EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K008637694

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/03/2024	24058982

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031K147

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Rue des Hirondelles

31800 SAINT-GAUDENS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 009K7003

NOM ET PRÉNOM : TARIOL GILLES

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AB-197-HC (F)	08/12/2020	17/06/2009

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
ZCFC50A200D408326	N2

Type/CNIT	Énergie
50J15B43A33	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

320684

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.d.1.	GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (Essieu 2 Droite)
1.2.1.b.1.	PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)
3.3.1.b.1.	MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite Gauche)
3.5.1.a.1.	LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
4.2.1.a.1.	ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Droite Gauche)
4.13.1.a.1.	BATTERIE (S) DE SERVICE : Mauvaise fixation
6.2.3.c.1.	PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Arrière)
7.2.1.b.1.	EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Intérieur)
7.4.1.a.1.	TRIANGLE DE SIGNALISATION : Manquant

COMMENTAIRES :

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 67%
Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 67%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 20% E2: 5%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 18%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -1.2% D: -1.2% h: de 0,8 m à 1 m
Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: -2.3% D: -1.1%