INVENTAIRE N°1996 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
IVECO	**DAILY**	**272098**	**ÉTAT CORRECT , LÉGÈRE OPACITÉ SUR LE PHARE AVANT DROIT, BON NETTOYAGE À FAIRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PLUS CE QUI EST INDIQUÉ DANS LE RAPPORT**









Le

18/12/2025

À

250 CHEMIN DE LA CROISÉE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1615618f-a3d5-4e4b-9bf2-dcf06e6ca77b

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Daily
Numéro de série	ECFC35A730D465418
Numéro d'immatriculation	CF-776-DW
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres et rétroviseur électrique, fermeture centralisée, autoradio CD, régulateur de vitesse, climatisation, caméra de recul
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Siège avant gauche, affaissé, Véhicule à nettoyer, complètement extérieur et intérieur, bandeau de porte arrière droit à remplacer.Clignotant de rétroviseur gauche. Rempli d'eau, porte Goblets plus grille de ventilation, impact sur le pare-brise, dans le champ de vision, joint bourrelet de porte latéral à remplacercôté passager à remplacer , lave-glace, côté passager à remplacermultiples rayures sur toute la carrosserie.
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/75 R16C
Etat des pneus	Tous les pneus sont à 50 % d'usure
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	272098

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2






Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5






Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	état correct , légère opacité sur le phare avant droit, bon nettoyage à faire intérieur et extérieur plus ce qui est indiqué dans le rapport