JOHN DEERE 6220 3180 27/08/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
JOHN DEERE	**6220**		**3180**

Date de mise en circulation ou année

27/08/2003

Commentaires généraux





Le

28/07/2026

À

1 PARC DE L'ÉTOILE 67076 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/df1919c1-b5bd-47b2-869e-f058b79839eb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Tracteur
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	John Deere
Modèle	6220
Date de mise en circulation ou année	27/08/2003
Numéro de série	L06220G370158
Numéro d'immatriculation (A)	AV 672 YP
Type d'énergie (P.3)	Fuel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Hs
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir problème transmission
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE NON REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tracteur
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	420/85/R38 AR. 13.6X 28 AV
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Correct
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles






Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 3180

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1

Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes