INVENTAIRE N°1479 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
JUNGHEINRICH	ER225	1776	2018

Commentaires globaux

BON ÉTAT DANS L'ENSEMBLE DÉMARRE



Le

26/09/2025

À

JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/01b4c31d-22ee-4cd5-a244-f9ce771091d3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Transpalette

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Jungheinrich
Modèle	Er225
Date de mise en circulation ou année	2018
Numéro de série	G00840151
Numéro d'immatriculation	1m3
Energie	Électrique
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pas très propre
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Transpalette
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Nombre d'heures	1776

Photo tableau de bord



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état dans l'ensemble Démarre