INVENTAIRE N°2616 2026

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
KUBOTA	**1750D**	**38798**	**19/05/1995**

Commentaires globaux

TRACTEURS EN ÉTAT D'USAGE





Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/33f23acc-7522-4fe9-9439-5b269ca4bc5e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Micro tracteur
Identification vendeur	A289

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Kubota
Modèle	1750d
Date de mise en circulation ou année	19/05/1995
Numéro de série	53871
Numéro d'immatriculation	7470xd29
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tra
Taille des pneumatiques	Ar 31x13.5-15 av 20x8.00-01
Etat des pneus	Av Ar 70% d usure


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document



Brest

Véhicule PL / TP / Tracteur	
SO = Sans objet	
Nom du Produit / Immat	MICRO TRACTEUR
Marque	7470 HD 29
Modèle	1750D
Finition	SO
Date de mise en circulation	SO
Date du dernier passage aux Mines	19/05/1999
Date du dernier contrôle de levage	SO
Code VIN	SO
Norme Euro	SO
Couleur	SO
Kilométrage ou heures d'utilisation (non garanti)	ORANGE
Puissance moteur	
Cylindrée	
Etat Moteur	
Date de la courroie de distribution	0.9l 3-cyl
Etat Transmission	
Etat Boite de vitesse	
Boite automatique ou manuelle + Nb de rapport	Auto / Man - 4 / 5 / 6
Etat de la carrosserie	
Etat du châssis	
Carburant	
Poids à vide	
PTAC	SO
Suspension	834 kg
Taille et état des pneus en % d'usure	
Véhicule roulant ou non roulant	mécanique / pneumatique + état
Présence du carnet d'entretien	AV : // AR : // RS :
Travaux réparations réalisés	Roulant
Fonctionnement spécifique (grue)	LISTE DES TRAVAUX REALISES REMISE LORS DE L'ENLEVEMENT DU VEHICULE
Fonctionnement moteur et arrêt en fonctionnement	ENTRETIEN COURANT
Fonctionnement hydraulique	
Présence commodités	SO
Air conditionné existant	NON
Vitres	SO
Nombre de place passager	SO
Nombre de clés	SO
Commentaires	1
	1

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG






Photo des hydrauliques (quand présent)




Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur











PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	38798

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Tracteurs en état d'usage