
FENWICK (AU MOINS POUR 1)

Marque

FENWICK (AU MOINS POUR 1)



Le

09/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0ae27401-0a44-4660-8807-6eab42355335

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Photos extérieur

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Transpalettes
Identification vendeur	Lot de 2

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fenwick (au moins pour 1)
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	En fonctionnement à reviser Roue avant use (orange) Roue arrière use (jaune) Vendu dans l'état

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7

