EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K 009190845

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/07/2025	25038621

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035K150

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone Emile Bridel

35640 MARTIGNE FERCHAUD

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035K7050

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DJ-418-BW (F)	22/12/2018	31/07/2014

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMA74SZZXEM640719	N3

Type/CNIT	Énergie
L.2007.46.00374S01B28AC3940370039680OS8	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

516322

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Droite Extérieur Intérieur)

COMMENTAIRES :

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 67%
Efficacité par essieu : E1: 58% E2: 67% E3: 74%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 7% E2: 3% E3: 5%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 54%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 54%
Efficacité par essieu : E2: 65% E3: 74%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 2% E3: 1%
Feux de croisement (-1% à -3%) : G: -2.8% D: -1.8% h: de 1 m à 1,2 m
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménageres

DEKRA
EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE