MAN L90 1567 18/02/2004

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
MAN	**L90**	**1567**	**18/02/2004**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6b98effd-329d-4e75-a6b7-246b6f79ad80

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule incendie
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN
Modèle	L90
Date de mise en circulation ou année	18/02/2004
Numéro de série	WMAL90ZZZ3Y118241
Numéro d'immatriculation	6633 YG 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	4
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Contrôle impossible batterie hs, État général correct
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule incendie
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	365/85/20
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	1567

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général

Photos annexes









