MERCEDES BENZ SPRINTER NCV3 446263 04/02/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES BENZ	**SPRINTER NCV3**	**446263**	

Date de mise en circulation ou année

04/02/2013

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b7638f0d-a56d-4c02-8731-fb29f9d5f849

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	1209

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	SPRINTER NCV3
Date de mise en circulation ou année	04/02/2013
Numéro de série	WDB9066571S757354
Numéro d'immatriculation (A)	CQ-696-LJ
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	21
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/75R16
Etat des pneus	Très bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique

Attestation limiteur



ROGEON PNEUS ANGOULEME

ATTESTATION LIMITEUR DE VITESSE

Version: C
Référence: F0131

ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE

Atelier agréé activité chronotachygraphes : ROGEON PNEUS ANGOULEME
Adresse : 490 route de Bordeaux 16000 ANGOULEME (05.45.91.26.05)

Je soussigné(e), FIEUTELOT Hervé, technicien(ne) ayant réalisé le contrôle (lors de l'intervention 81761),
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 130 km/h

CAS PARTICULIER : dans la mesure où la carte grise de votre véhicule indique un poids inférieur à 3.5 t (F1 - F2 - ancien PTAC ou Poids Total en Charge), la vitesse a été programmé à 130 km/h. Lorsque vous roulez avec une remorque attelée et que le poids de l'ensemble dépasse 3.5t (F3 - ancien PTRA Poids Total Roulant Autorisé - sur la carte grise) vous ne devez pas excéder la vitesse de 90 km/h.

CLIENT FACTURE - UTILISATEUR DU VEHICULE	VEHICULE
- Client facturé : TRANSDEV POITOU CHARENTES RUE LOUIS PERGAUD 16000 ANGOULEME - Utilisateur : V.T.L.V.-VEOLIA TRANSPORT LOCATION DE VEHICULES 32 BLVD GALLIENI 92130 ISSY LES MOULINEAUX	- Marque : MERCEDES - Catégorie : M2 - Numéro de série (VIN) : WDB9066571S757364 - Immatriculation (VRN) : CG-896-CJ - Kilométrage au départ de l'atelier : 440458.9 km

La présente attestation est valable jusqu'au : 09-02-2027

Fait le : 09-02-2026
à : ANGOULEME

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 460 000€
490, Route de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 35 35


Ce technicien est authentifié par son code LOGITACH
Signature manuscrite (facultative) de l'attestation :

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement



EvoBus

ATTESTATION D'AMENAGEMENT D'UN VEHICULE
EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
NUMERO : 13.02.0142

Genre : T.C.P. Carrosserie : CAR Marque : MERCEDES-BENZ Type : SPRINTER NCV3

Numéro d'identification du véhicule : WDB 906 657 15 787 354

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS

CONFIGURATION ASSISES	TRANSPORT D'ADULTES A	B	C	D	TRANSPORT D'ENFANTS E	F	G	H
Conducteur	1	1			1	1		
Convoyeur	--	--			--	--		
Assis	19	15			19	15		
Siège avec assise relevable	--	--			--	1		
Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant	--	1			--	--		
Accompagnateur(s) obligatoire(s)	--a)	--a)	a)	a)	--b)	--b)	b)	b)
Debout					20	17		
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées	20	17						

a) Suivant les limites d'exploitation fixées par de l'Article 51
b) Exceptionnellement, en application de l'article 75, 4 ° du même de tout organisme de services réguliers de transports publics routiers réservés aux élèves.

CONFIGURATION COUCHEES	TRANSPORT D'ADULTES I	J	K	L	TRANSPORT D'ENFANTS M	N	O	P
	1	1	1	1	1	1	1	1
Conducteur								
Convoyeur								
Couchés								
Assis								
Accompagnateur obligatoire couché assis								
Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées assises								
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées								

Sous les réserves générales de l'Arrêté Ministériel susvisé et des conditions particulières suivantes :

CONDITIONS PARTICULIERES

Le véhicule doit être équipé d'extincteurs conformément aux dispositions de l'article 64 de l'Arrêté Ministériel susvisé.
Le véhicule doit être équipé d'une boîte de premiers secours et d'une lampe d'urgence, lesdits sont affectés à un service situé à l'Article 74.
Vitesse maximale 100 Km/h sur autoroute »


Le Constructeur : EvoBus France S.A.S.
EVOBUS FRANCE SAS
Service Homologations
2 & 6, rue de Vignoux
Olivier FOUCOURT

Fait à Sarcelles,
Le 04/02/2013

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité


Autre document


ROGEON PNEUS ANGOULEME

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE EAD

Version: G
Référence: FEAD006

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 488 000€
490, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME


DAIMLER

Annexe 1

CERTIFICAT D'INSTALLATION

A conserver

Nous soussignés, Evobus France S.A.S. – 2 à 6 Rue du Vignoble – Zone Industrielle – B.P. 90134 – 93342 Sarcelles Cedex, représentant accrédité en France de Evobus GmbH – D-70567 Stuttgart (Allemagne), certifions que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule

Marque : MERCEDES BENZ
Type : SPRINTER NCV3
Numéro de série : WDB 906 657 15 757 354
Numéro d'immatriculation (2ème mesure) :

Description du dispositif pour le véhicule

Marque : Dräger Safety AG & Co
Type : Interlock XT

Numéro d'agrément ou de réception N° 11/06542

Installateur :

Société : REVA
Ville : BORDEAUX

EvoBus France S.A.S

EVOBUS FRANCE SAS
Service Homologation
2 à 6, rue du Vignoble
95200 SARCELLES

Fait à Sarcelles, le 04/02/2013

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	446263
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








trustoo
trusto


trustoo
TRANSFER

Photo dégât 2










trustoo

Photo dégât 3






Photo dégât 4










trustoo

Photo dégât 5







Photo dégât 6










trustoo
trustoo





trustoo
trustoo



Photo dégât 7









Photo dégât 8







Photo dégât 9



Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes