Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-IS-21211-01-00

Datum 04.02.2025 17:07:49

BIV am Standort, BIV am Standort
Holger Schönhoff
Großenwiehe-Ost 9, 24969 Großenwiehe
Tel: 04604 / 878

Meßprogramm:	**Diesel mit OBD (Leitfaden 6)**	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	**Mercedes-Benz (639) Vito 120 CDI639**	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	keine Zulassung	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	0469**
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WDF63970313602993	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	1313
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	AYR
Kilometerstand:	290936	Erstzulassung:	13.09.2010

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
Unterstützt				011010000000	
Gesetzt				000010000000	
Fehlerspeicher					ok
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O. #	ok
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	ok
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O. #	ok
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		72	ok
Leerlaufdrehzahl	1/min	670	780	680	ok
Abregeldrehzahl	1/min	4350	4650	4460	ok
Nenndrehzahl	1/min	3800 #			ok
Anzahl Reinigungsgasstöße		0	0		ok
Drehzahl Reinigungsgasstöße	1/min	3000			ok
Gasstoßmessung					
Messzeitanteil (tx)	s			0.50	
Messmodus				B	
Sondenausführung				1	
Trübungsmittelwert (H)	1/m		0.50	0.10	ok
Trübungsbandbreite	1/m		0.2	0.00	ok
Bandbreite Beschleunigungszeit	s		0.5	0.00	ok

Gasstoß	Leerlaufdrz [1/min]	Abregeldrz [1/min]	Trübung [1/m]	Beschl.-Zeit [s]	Ergebnis
1	680	4460	0.10	1.54	ok

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD	**i.O.**
Funktionsprüfung Abgas	**i.O.**
Gesamtergebnis	**BESTANDEN**
Erläuterungen	
Hinweis	**Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden :	Nein	# ok
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :		# ok

Gerät	**Version**
Bedienerführung AVL DiTEST GmbH DSS AU-DE	V6.12 LF6 11/2023 , CRC: 8F56
Solldaten	I/2024
AU-Messgerät AVL DiTEST GmbH AVL DiSmoke 480	V2.5 07/2011 , [SN: 0822]
Auslesegerät AVL DiTEST GmbH AVL DiOBD 880	V3.5 01/2017 , [SN: I37NXC]

Kontroll-Nr:	SH-1-04-0151-63
Prüfer	Holger Schönhoff
verantwortliche Person	Holger Schönhoff

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

Anerkannte Werkstatt 2025 AU T 01433832

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Außenstelle:
Lilienthalstr. 20, 24941 Flensburg
Tel.: 0461/57037-0 Fax: 0461/51750

DEKRA
437927114

(1) FIN WDF63970313602993
(2) Kennz. D **SL XY978**
(3) Prüfort Großenwiehe, 05.02.2025
(4) km-St. 290936
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
Herst. 1313 Daimler (D)
Typ AYR 639
Var. 00261 ZK5HM
Vers. 3F6C2D1
zGM 2940 kg
EZ 13.09.2010
Dat.letzt.HU 02/2023
Prüfort-Nr. 0210218966

Harald Thiele
Wanderuper weg 2A
24988 Oeversee

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P080639001797
vom 05.02.2025, 15:27
HU-Prüfziff. aV7xzAaI (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D **SL XY978**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2027.

Hinweise:

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

*****

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Christoph Schilling
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-1-04-0151-63 am 04.02.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte
Bremsanlage

	BBA						FBA	
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.
Achse	daN	daN		daN	%	%	daN	daN
1	245	245	34,0	419	66,7	62,8		
2	312	312	86,0	354	33,3	14,6	224	269

Abbremsung z = 16.7%

Systemdaten Stand: 4.27.3-1
Quittung Nr. 8063900000001569 Pers. Nr. 051356
Leistungsdatum 05.02.2025

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	99,81	EUR
2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
Gesamtbetrag ohne MwSt	84,87	EUR
MwSt 19%	16,13	EUR
Gesamtbetrag inkl. MwSt	101,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

DEKRA 3762/AF7-09.24 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff