INVENTAIRE N°2620 2026


Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
MERLOT	**TF42.7 TTCS**	**4749**	**17/10/2019**

Commentaires globaux

TRACE D'OXYDATION LÉGÈRE EST L'ENSEMBLE DU VÉHICULE EST EN BON ÉTAT. VÉHICULE FOURNI AVEC DES FOURCHES.







Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a31f2b67-8bc7-4c89-a5a5-e42a1688ebb5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Chariot télescopique
Identification vendeur	G118

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Merlot
Modèle	Tf42.7 ttcs
Date de mise en circulation ou année	17/10/2019
Numéro de série	Zf1f50md3c9004141
Numéro d'immatriculation	Fk589wt
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Hydrostatique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tra
Nombre de portes	1
Taille des pneumatiques	490/70-24
Etat des pneus	Ras


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)














Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	4749

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Trace d'oxydation légère est l'ensemble du véhicule est en bon état. Véhicule fourni avec des fourches.