INVENTAIRE N°1680 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MULTICAR	**FUMOIR 4X4**	**18000**	**09/03/2009**

Commentaires globaux

NON ROULANT CONTRÔLE IMPOSSIBLE, ÉTAT MOYEN, KM NON GARANTIE, SALEUSE ACOMETIS NON COMPRISE.



Le

05/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7474c06c-1e97-4ae2-89b6-088d1eda9431

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule déneigement
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Multicar
Modèle	Fumoir 4x4
Date de mise en circulation ou année	09/03/2009
Numéro de série	WMU2M30E48W000399
Numéro d'immatriculation	AJ-160-MC
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule non roulant Contrôle impossible, kilométrage non certifié, Véhicule vendu sans la saleuse Acometis
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Déneigement
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	225/75/16
Etat des pneus	Bon
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Sale, usé
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Attestation limiteur



Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	18000

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite






Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Non roulant Contrôle impossible, état moyen, Km non garantie, saleuse acometis non comprise.