

FUCHS MHL 340 NA 7211 2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FUCHS	**MHL 340**	**NA**	**7211**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2011	**DÉMARRAGE OK TEST FLÈCHE ROTATION OK**









Le

03/11/2026

À

20 RUE HENNELLE, 62136 RICHEBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7a17fdef-a88a-49ae-af96-ec735cab1949

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	PELLE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	FUCHS
Modèle	MHL 340
Date de mise en circulation ou année	2011
Numéro de série	340210/2123
Numéro d'immatriculation (A)	673
Puissance	NC
Type d'énergie (P.3)	DIESEL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4 roue MOTRICES
Etat trains roulants	NON VÉRIFIABLE
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	CORRECT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLEU
Type de véhicule	PELLE
Nombre de portes	1
Nombre de places (car & bus)	1
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	11.00-20
Etat des pneus	USÉS

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	CORRECT
Etat soubassements	BONS
État de l'intérieur	CORRECT
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	1

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








DEUTZ



Photo flèche ou bras











Photo des hydrauliques (quand présent)













Autre photo extérieur








556







STDN

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage NA

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 7211

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Démarrage OK Test flèche Rotation OK

Photos annexes








TEREX
FUCHS


TDN

