INVENTAIRE N°2574 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**206**	**214192**	**28/10/2023**

Commentaires globaux

**ÉTAT PLUTÔT MAUVAIS
DE CE VÉHICULE
PRÉSENTATION SALE
INTÉRIEUR, FATIGUÉ,
AVEC BEAUCOUP DE
TRACE D'ACCESSOIRE
AUTRE PERSAGE VICERIE
ETC**





Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ac6fda34-d5b3-4965-a7dd-0ac498d93f6f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Peugeot 206
Identification vendeur	Ec438

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	206
Date de mise en circulation ou année	28/10/2023
Numéro de série	Vf32akfwf43555458
Numéro d'immatriculation	613ws22
Energie	Es
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65r14
Etat des pneus	Arrière 50% avant60% d usure
Etat soubassements	Non verifiable
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5 vitesses

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	214192

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière




Photo du coffre



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2




Photo dégât 3




Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État plutôt mauvais de ce véhicule présentation sale intérieur, fatigué, avec beaucoup de trace d'accessoire autre persage vicerie etc