PEUGEOT 207 131343 30/7/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**207**	**131343**	**30/7/2013**

Commentaires globaux

MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL. DIVERSES PIÈCES MANQUANTES, NE DÉMARRE PAS. CARROSSERIE À REVOIR, INTÉRIEUR, CORRECTE



Le

03/03/2026

À

ATELIER D'AJACCIO SARROLA CARCOPINO LIEU-DIT CALDANICCIA 20167 MEZZAVIA - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/793684e5-4009-4215-9d89-7defc673adb4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp
Identification vendeur	Collectivite De Corse.

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	207
Date de mise en circulation ou année	30/7/2013
Numéro de série	VF3WC8HR0DE046099
Numéro d'immatriculation	CX-954-KR
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Moyen
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais état général. Divers pièces manquantes ne démarre pas. Intérieur correct Carrosserie à revoir
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185 65 15
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Mauvais
Etat intérieur	Correct
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	131343

Photo tableau de bord




Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo sièges arrière



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mauvais état général. Diverses pièces manquantes, ne démarre pas. Carrosserie à revoir, intérieur, correcte